

## Recall para 3.109 unidades de HB20



A Hyundai anunciou recall envolvendo 3.109 unidades dos modelos HB20 e HB20S, equipadas com motor 1.0 e câmbio manual, ano/modelo 2017 e fabricadas entre 20 de abril a 26 de maio de 2017. De acordo com a fabricante, os proprietários dos veículos que integram a campanha preventiva já podem agendar em uma concessionária a inspeção e, se necessário, a substituição da junta homocinética do semieixo do veículo.

A Hyundai informa que um lote de um componente chamado de pista de rolamento interno da junta homocinética pode apresentar dureza abaixo das especificações de fábrica, o que pode ocasionar ruído em manobras e/ou vibração durante a condução, por conta do desgaste prematuro do componente.

Inspeção e eventual reparo já podem ser agendados

A montadora afirma, ainda, que se o veículo continuar sendo operado nessas condições poderá ocorrer a quebra do rolamento interno da homocinética, com perda de tração, com risco de acidentes - a Hyundai esclarece que o defeito não afeta o funcionamento normal dos freios e do sistema de direção e recomenda levar o veículo imediatamente para inspeção em uma oficina autorizada caso o condutor perceba os problemas descritos acima.

O serviço, gratuito conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, tem duração estimada de duas horas. Para realizar o agendamento, a fabricante disponibiliza o telefone 0800-770-3355 e o chassi pode ser consultado no site [www.hyundai.com.br/recalls](http://www.hyundai.com.br/recalls).

O recall envolve unidades com oito últimos dígitos de chassi de HP760125 a HP768013.

Fonte: Autoestrada