

## Avião monomotor modelo P28 R prefixo PT-NTO fez pouso forçado



\*Redação

O piloto de um avião monomotor Modelo P28 R prefixo PT-NTO fez pouso forçado na tarde desta quarta-feira (6) no **Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande**. Apesar de ainda haver cerca de 270 litros de combustível, não houve princípio de incêndio e ninguém se feriu havendo apenas danos materiais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a aeronave apresentou problemas no trem de pouso. Estava com dois tripulantes a bordo, o piloto Luiz Alberto Esteves Scalope e o proprietário. Como a aeronave sofreu uma pane elétrica pousou sem a utilização do trem de pouso e acabou deslizando na pista.

O problema ocorreu logo após decolar do aeroporto com destino ao município de **Sorriso** (320 quilômetros de Cuiabá), mas devido ao problema o piloto logo retornou. Na versão do CBM ele teria avisado comunicou a torre de controle a existência de uma pane elétrica e a **necessidade de proceder pouso de emergência**.

**Na sequência**, a torre acionou as equipes de bombeiros para o procedimento de posicionamento de intervenção e fazer acompanhamento do pouso de emergência até o desligamento dos motores e **retirada dos ocupantes em segurança**. Não há informações sobre a qualificação do piloto ou sobre a última revisão da aeronave Com informações de Cenário MT.